



Estado do Rio Grande do Sul

## Câmara Municipal de Salvador do Sul

Medida de Providência Nº 001/2022

Salvador do Sul, 24 de janeiro de 2022


Senhor Presidente



Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal a seguinte MEDIDA DE PROVIDÊNCIA:

Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana, realize a troca da tampa do bueiro localizado em frente à residência do Senhor Afonso Silvestre Wolfart, na Localidade de Campestre Baixo, Estrada denominada de José Urbano Rauber.

**JUSTIFICATIVA:** Pensando sempre no bem-estar e segurança das pessoas da comunidade, se faz necessário realizar com urgência o reparo do bueiro localizado no local acima citado, cabe salientar ainda que se trata de um bueiro muito antigo, feito de pedra, que no passar do tempo acabou cheio de frestas, oferecendo assim um grande risco para quem trafega pela referida estrada.



  
Roque Afonso Both  
Vereador PP

CÂMARA MUN. DE SALVADOR DO SUL  
APROVADO EM 07/02/2022  
POR maurimidady  
\_\_\_\_\_  
VOTOS FAVORÁVEIS  
\_\_\_\_\_  
VOTOS CONTRÁRIOS  
\_\_\_\_\_  
ABSTENÇÕES  
   
PRESIDENTE SECRETÁRIO